

# Jak zprovoznit Thunderbolt 3 na Windows 10?

Máte potíže se zprovozněním technologie Thunderbolt 3 na vašem zařízení Windows? Níže najdete návod, jak zajistit plynulý chod a komunikaci mezi oběma zařízeními.

Ujistěte se, že máte nainstalované aktuální verze:

- BIOS
- Thunderbolt 3 firmware
- Thunderbolt 3 ovladačů
- Windows 10

## První připojení

Když poprvé připojujete zařízení Thunderbolt 3 do počítače, který zařízení podporuje, měla by se vám zobrazit hláška o ověření připojeného zařízení: “Bylo připojeno nové zařízení Thunderbolt”

Pro ověření stačí pokračovat dle následujících kroků:

- Klikněte na OK
- Při ověření účtu windows klikněte na ANO
- Měla by vyskočit další hláška s možností připojení: Nepřipojovat, Připojit pouze jednou, Vždy připojovat. Vyberte vyhovující možnost a dejte OK

Pokud se váš počítač při prvním připojení nezeptá na výchozí nastavení, je možné použít Thunderbolt software a nebo ovládací panel Thunderbolt pro provedení těchto nastavení.



## Thunderbolt Software


- Připojte zařízení Thunderbolt do počítače
- Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku Thunderboltu v pravém dolním rohu obrazovky
- V nově objeveném menu nastavte zařízení na “Vždy připojovat”
- Klikněte na OK

Kontrola verze firmware:

- Klikněte na ikonku Thunderbolt v levé dolní části obrazovky pravým tlačítkem
- Klikněte na “Vlastnosti”

## Ovládací panel Thunderbolt

- Připojte zařízení Thunderbolt do počítače
- Přejděte na vyhledávání vedle ikony Start
- Vyhledejte “Ovládací panel Thunderbolt” a otevřete
- Klikněte na menu
- Klikněte na “Povolit zařízení Thunderbolt”
- V následném menu zvolte “Vždy připojovat”
- Klikněte na OK



## Kontrola verze firmware:

- Přejděte na vyhledávání a dejte vyhledat “Ovládací panel Thunderbolt” a rozklikněte si nalezený panel
- Klikněte na “Menu”
- Klikněte na “Vlastnosti”

